

道路損傷等通報システム 通報・対応状況

番号	通報日	路線名・場所	通報項目	状況	その他の場合の具体内容	対応内容	対応状況
1	令和7年10月28日 15時13分	宮城1号線	車道・歩道	その他	信号機が無く歩道のある交差点への駐車 が増えている子供など横断者に気づきづ らい 事故の多い交差点なのですごく心配です	沖縄警察署に違法駐車の取り締 まりを行うよう依頼しました。	対応完了
2	令和7年10月26日 23時56分	県道23号線（国体 道路）	側溝	破損している		県道になりますので、管理者で ある沖縄県中部土木事務所へ連 絡しました。	対応できま せん
3	令和7年10月16日 9時54分	安良波中央線	街路灯	点灯していない		現場を確認し、修繕対応しま した。	対応完了
4	令和7年10月14日 15時31分	砂辺1号線	カーブミラー	破損している		現場を確認し、修繕対応します 。	対応予定
5	令和7年9月2日 9時34分	安良波中央線	側溝	ふたが破損、欠損している		現場を確認し、修繕対応しま した。	対応完了
6	令和7年8月30日 16時28分	北玉2号線	側溝	破損している		現場を確認し、修繕対応しま した。	対応完了
7	令和7年8月27日 15時56分	安良波13号線	車道・歩道	陥没している		現場確認を行い、修繕対応をし ました。	対応完了
8	令和7年8月19日 13時49分	砂辺24号線	車道・歩道	その他	集合住宅入口、駐車場禁止、悪質常に路 駐、危険、内に幼稚園、沢山出入、衝突 事故可能性、通学路、警察又はレッカ ーして下さい	沖縄警察署へ違法駐車の取り締 まりを行うよう依頼しました。	対応完了
9	令和7年7月31日 19時07分	白比川線	カーブミラー	ミラーの向きが合っていない		現場確認し、カーブミラーの角 度を調整しました。	対応完了
10	令和7年7月29日 21時02分	県道24号線 街灯 番号 謝苅27	街路灯	点灯していない		現場を確認し、修繕を行いま した。	対応完了
11	令和7年7月14日 17時14分	上勢頭中央線	車道・歩道	段差ができている		現場を確認し、修繕対応しま した。	対応完了
12	令和7年7月6日 11時39分	団地北線	側溝	雨水が流れない		現場を確認し、修繕対応しま した。	対応完了
13	令和7年7月4日 21時07分	県道24号線 街灯 番号 謝苅27	街路灯	点灯していない		現場確認し、修繕完了しました	対応完了
14	令和7年7月2日 8時21分	謝苅中央線 北玉 21	街路灯	常に点灯している		現場確認を行い修繕完了しま した。	対応完了
15	令和7年6月30日 10時47分	安良波中央線 北 前18号	街路灯	点灯していない		現場を確認し、修繕対応しま した。	対応完了

道路損傷等通報システム 通報・対応状況