

令和5年度

行政懇談会における質問等の対応状況調査票（第1回）

北 玉 区

	行政区	質問等要旨	答弁	対応状況	担当課
1	北玉区	玉上元子供遊び場三叉路掲示板よこのカーブミラーが横にまがって左右のミラーが見づらい。	ポールは曲がっているものの、鏡面は角度を調整していますので、見え方には支障ないと考えております。	回答のとおり。	土木課
2	北玉区	新川橋の公園通りから伊野波橋までの通路が朝の子供たちの学校通路となっているが車の従来が激しくかなりのスピードで車を走る方々が多い、非常に危険、高齢者も多い。(令和3年に提出しています) どうなっていますか。	減速を促す看板及びハンプの設置を行います。	今年度中に対応予定です。	土木課
3	北玉区	吉原987番地(伊波さん宅)945番地(古謝さん宅)の交差点信号機設置をお願いしましたが、どうなっているのでしょうか? 11月中旬にも交差点近くで交通事故が発生。朝の登校時間内です。	信号機の設置の条件については、道路交通法に基づく「信号機設置の指針」に定められており、同所については交通量が少ないことから設置基準に該当していないことを沖縄警察署から確認しています。対策として、信号機設置以外の手段として沖縄警察署へ一時停止の標識を設置できないか協議してまいります。	同所については、横断指導線の設置やスクールゾーンとして指定されるなどしており安全対策は実施されていますが、沖縄警察署へ一時停止の標識設置に向けて調整しているところです。	基地安全対策課
4	北玉区	(平成29年度の行政懇談会に質問) 玉上地域に入るコーナーへのガードレール設置希望調査はどうなっているのか?	ガードレール設置の要望があった箇所は直線部分であり、これまで、危険性が高いコーナー部分より優先度は低いと判断しておりましたが、ガードレールが途中から切れていることによる危険性も想定されるため、設置を検討いたします。	対応内容を検討中です。	土木課