

道路損傷等通報システム 通報・対応状況

番号	通報日	路線名・場所	通報項目	状況	その他の場合の具体内容	対応内容	対応状況
1	令和7年5月1日 12時14分	団地8号線	街路灯	点灯していない		確認したところ、栄口区の管理する防犯灯であったため、栄口区へ修理を依頼しました。	対応できません
2	令和7年5月5日 16時58分	白比川線 北玉30	街路灯	常に点灯している		現場確認を行ったところ、点灯状態は良好でした。	対応完了
3	令和7年5月14日 12時51分	桑江7号線	車道・歩道	舗装がはがれている		現場を確認し、修繕対応しました。	対応完了
4	令和7年6月5日 10時47分	宮城5号線	側溝	ふたが破損、欠損している		現場を確認し、修繕対応しました。	対応完了
5	令和7年6月30日 10時47分	安良波中央線 北前18号	街路灯	点灯していない		現場を確認し、修繕対応しました。	対応完了
6	令和7年7月2日 8時21分	謝苺中央線 北玉21	街路灯	常に点灯している		現場を確認し、修繕対応しました。	対応完了
7	令和7年7月4日 21時07分	県道24号線 街灯番号 謝苺27	街路灯	点灯していない		現場を確認し、修繕対応しました。	対応完了
8	令和7年7月6日 11時39分	団地北線	側溝	雨水が流れない		現場を確認し、修繕対応しました。	対応完了
9	令和7年7月14日 17時14分	上勢頭中央線	車道・歩道	段差ができています		現場を確認し、修繕対応しました。	対応完了
10	令和7年7月29日 21時02分	県道24号線 街灯番号 謝苺27	街路灯	点灯していない		現場を確認し、修繕を行いました。	対応完了
11	令和7年7月31日 19時07分	白比川線	カーブミラー	ミラーの向きが合っていない		現場確認し、カーブミラーの角度を調整しました。	対応完了
12	令和7年8月19日 13時49分	砂辺24号線	車道・歩道	その他	集合住宅入口、駐車場禁止、悪質常に路駐、危険、内に幼稚園、沢山出入、衝突事故可能性、通学路、警察又はレッカーして下さい	沖縄警察署へ違法駐車取り締まりを行うよう依頼しました。	対応完了
13	令和7年8月27日 15時56分	安良波13号線	車道・歩道	陥没している		現場を確認し、修繕対応しました。	対応完了
14	令和7年8月30日 16時28分	北玉2号線	側溝	破損している		現場を確認し、修繕対応しました。	対応完了
15	令和7年9月2日 9時34分	安良波中央線	側溝	ふたが破損、欠損している		現場を確認し、修繕対応しました。	対応完了

